

Отчет
о выполнении предписания № 23110/012-36/75-П/ПВП от 07.12.2023г.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив – ного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Отметка об устранении, срок запланированного исполнения предписаний
1	2	3	4
1	Пожарный резервуар не обеспечен подъездом и площадкой с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года	ч.2, 3 ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 10.1 <u>СП 8.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности.</u>	устранено
2.	На объекте защиты (здание котельной) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	(п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	IV кв. 2025 г.
3.	Помещение проходной (КПП) не оборудовано АУПС.	(ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	IV кв. 2025 г.

		пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).	
4.	Овощехранилище не оборудовано АУПС.	(ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).	IV кв. 2025 г.
5.	Подвальное помещение «Главного корпуса» не оборудовано АУПС.	(ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).	IV кв. 2025 г.
6.	На объекте защиты (главный корпус) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	(п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил	IV кв. 2025 г.

		противопожарного режима в Российской Федерации»).	
7.	Дверь эвакуационного выхода, расположенная на пути эвакуации на 2-м этаже в помещении веранды блока «А» «Главного корпуса», открывается не по направлению выхода из здания	(ст. 4, ч. 3, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.2.22, СП 1.13130.2020 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы").	устранено
8.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом «Главного корпуса») из лестничной клетки непосредственно наружу, отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	(ст. 4, ч. 3, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).	устранено
9.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние устройства для самозакрывания противопожарной двери в коридоре 2 этажа блока «Б» «Главного корпуса»	(п. 14, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	устранено
10.	Руководитель организации не обеспечил наличие устройства для самозакрывания двери эвакуационного выхода из блока «С» в коридор 2 этажа «Главного корпуса»	(п. 14, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	устранено
11.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток непосредственно наружу из «Главного корпуса» (запасные	(ст. 6, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ; п. 4.8, СНиП II-Л.2-72* Часть 2,	Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска

	выходы) в свету составляет 0,76 м.	Глава 2 Строительные нормы и правила. Раздел Л. Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть; п. 6.16, СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 4.2.19, 5.1.4, СП 1.13130.2020 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы").	
12.	В помещении кладовой «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).	IV кв. 2025 г.
13.	В помещении горячего цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих	IV кв. 2025 г.

		защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).	
14.	В помещении кондитерского цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).	IV кв. 2025 г.
15.	В помещении хлебного цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).	IV кв. 2025 г.
16.	В помещении овощного цеха «Главного корпуса»	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о	IV кв. 2025 г.

	отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).	
17.	В помещении бытовой комнаты «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).	IV кв. 2025 г.
18.	В помещении мясо-рыбного цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	IV кв. 2025 г.

		пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).	
19.	В помещении холодного цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).	IV кв. 2025 г.
20.	Служебное помещение здания (банно-прачечного комплекса) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).	IV кв. 2025 г.
21.	На объекте защиты (здание банно-прачечного комплекса) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	(п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил	IV кв. 2025 г.

		противопожарного режима в Российской Федерации»).	
22.	Допускается эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками в помещении «Вещевого склада», предусмотренных конструкцией самого светильника	п. 35 «в» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	устранено
23.	На объекте защиты (вещевой склад) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	(п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	IV кв. 2025 г.
24.	Допускается эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками в помещении «Холодного склада», предусмотренных конструкцией самого светильника	п. 35 «в» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	устранено
25.	Допускается эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками в помещениях «Гаражей», предусмотренных конструкцией самого светильника	п. 35 «в» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	устранено
26.	На объекте защиты (здание гаражей) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	(п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	IV кв. 2025 г.
27.	Допускается эксплуатация электрических светильников	п. 35 «в» Постановления Правительства РФ от	устранено

	со снятыми колпаками в помещении «Слесарни», предусмотренных конструкцией самого светильника	16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	
--	--	---	--

И.о. директора



Д.В. Муренец